

Boring

Proefnummer: kb33d106w-B49
 X (mLambert): 213328.9 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
 Y (mLambert): 160948.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
 Z (mTAW): 77.50 (Z_afgeleid van topokaart)
 Gemeente: Heers (Klein-Gelmen)
 Uitvoerder: Belgische Geologische Dienst (BGD)
 Stalen bewaard: Neen

Aanvangsdatum: 02/09/1881
 Uitvoeringsmethode: onbekend
 Diepte (m): 0.00 - 0.80
 Water op (m):

Lithologische beschrijving - 02/09/1881

Auteur(s): Rutot, A. (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: onbekend

Kwaliteit:

Score: matig Boormethode score: Onbekend

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	0.80		<p>Chemin creux</p> <p>En partant du haut, à 69 pas du point plus élevé, petit talus montrant un affleurement obscur de sable tongrien remanié dans le diluvium ancien avec beaucoup de cailloux.</p> <p>A 56 pas plus loint, affleurement de landenien inférieur argilo-sableux vers le haut, vert foncé à l'état humide, blanchâtre, sec, un peu durci en bancs.</p> <p>Vers le bas, ce sable argileux glauconifère passe à une psammite assez dur, très vert ou noir, grossier et sableux à la partie inférieure.</p> <p>Ce sable vert foncé repose directement par ravinement sur la marne blanche heersienne, sans cailloux; et la marne blanche continue ensuite à affleurer tout le long du chemin, jusqu'au bas, où il y a une belle exploitation de marne à végétaux, fendillée, visible sur 5 à 6m.</p> <p>Dans cette carrière dus bas, les bancs inférieurs de marne sont épais de 0m60 à 0m80, en montant ils deviennent de plus en plus minces en fendillés. Vers le haut, le fendillement se perd. Partout le limon renferme beaucoup de cailloux roulés à la base.</p>

Formele stratigrafie - 01/01/1995

Auteur(s): Claes, S. (Katholieke Universiteit Leuven (KUL)) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	0.10	Hn - Formatie van Hannut en Hs - Formatie van Heers	goed